

# Bona GapMaster

## Technický list

Bona Gap Master je tmelící hmota na bázi akrylátu, určená k vytmelení spár parketových podlah v oblasti zárubní, schodišť apod. Tento vysoce kvalitní, rychle brousitelný výrobek je přelakovatelný všemi druhy laků, běžně dostupnými na našem trhu. Gap Master je tvrdý na povrchu, trvale elastický v hloubce spáry a vykazuje dobrou pevnost přilnutí. Je dodáván ve 14 barevných odstínech.

- Dobrá plnivost spár
- Rychleschnoucí
- Bez zápachu
- Bez rozpouštědel
- Pružnost, cca 7%

**Poznámka:** tmelte pouze podlahy ve kterých je malý předpoklad pohybu dílců.

### Technická data

Typ produktu:	polyakrylát
Barevné odstíny:	bílá, béžová, světle hnědá, krémová, středně hnědá, karamel, dub, bahenní dub, třešeň, wenge, černá, ořech, teak, červeně exotické
Doba schnutí:	cca 18-24 hod*. Úplné vytvrzení po cca 2-3 dnech, v závislosti na klimatických podmínkách a velikosti spár.
Spotřeba:	viz tabulka níže
Bezpečnost:	není klasifikováno jako nebezpečný produkt
Čištění:	Odstraňte zbytky materiálu vodou. Zaschlý materiál lze odstranit mechanicky.
Záruční lhůta:	1rok od data výroby v původním neotevřeném obalu.
Skladování/přeprava:	Teplota nesmí klesnout pod +5°C nebo být vyšší než +25°C během skladování a přepravy.
Likvidace:	Odpady a prázdné obaly by měly být likvidovány v souladu s místními předpisy.
Balení:	12 x 310 ml (105 krabic na paletě)

\*při 20°C/60% R.H.

Typické pokrytí na 310 ml kartuše		
Hloubka mezery (mm)	Šířka mezery (mm)	
	3	7
3	33 m	14 m
5	20 m	8 m
7	14 m	6 m
10	10 m	4 m

AKTUALIZACE 3/2013  
Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

**Výrobce:** BonaKemi GmbH, Mayrwiessstrasse 21, A- 5300 Hallwang bei Salzburg  
**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, Telefon SK: 00421/ 265 457 161

Povrchová  
úprava



**Bona**®

# Bona GapMaster

## Technický list

Povrchová  
úprava



### Příprava

Podlaha musí být připravena na podmínky, ve kterých bude používána. Zajistěte, aby byla suchá, čistá a bez zbytků oleje, vosku nebo jiných materiálů, mastnot a nečistot.

Při opravě širší mezery nejprve mezeru vyplňte pěnovým podkladem.

**Teplota v místnosti a produktu během aplikace a schnutí nesmí klesnout pod +13°C.**

### Aplikace

1. Odřízněte špičku obalu nad závitem, našroubujte hubici a pomocí pistole vytlačujte obsah.
2. Aplikujte tmel rovnoměrně. A ujistěte se, že je tmel v kontaktu na obou stranách spáry.
3. Přebytečnou hmotu ihned vyhladte vlhkým hadrem nebo navlhčeným prstem.

Tmel může být broušen po 18-24 hodin a přetřen lakem nebo barvou v případě potřeby. Objem použitého materiálu a místní podmínky budou mít vliv na dobu schnutí (doba se může zkrátit nebo prodloužit).

### Upozornění

Bona přebírá odpovědnost pouze za dodaný produkt. Vzhledem k široké různorodosti druhů dřeva, dostupných a možných aplikací, nemůže přebírat odpovědnost za produkt již zcela nainstalovaný. Pokud máte pochybnosti, proveďte zkoušku nebo test pro ujištění vhodnosti funkčnosti produktu. Před použitím tohoto výrobku je uživatel povinen přečíst si veškeré informace uvedené na obalu tohoto výrobku a v bezpečnostních listech tak, aby jim řádně porozuměl.

Pro více informací navštivte nás na adrese [www.bona.com/cz](http://www.bona.com/cz).

AKTUALIZACE 3/2013

Tento technický list nahrazuje všechny předešlé verze

**Výrobce:** BonaKemi GmbH, Mayrwiesstrasse 21, A- 5300 Hallwang bei Salzburg

**Distributor:** Bona CR, spol.s r.o., Sokolovská 100/94, CZ- 186 00 Praha 8, Infolinka: 800 100 103  
Telefon CZ: 00420/ 236 080 211, Telefon SK: 00421/ 265 457 161

**Bona**<sup>®</sup>